

KILOTECH

SÉRIE KPS

Nouvelles caractéristiques principales :

- Plus haute résolution que les modèles précédents.
- Connecteurs jack pour téléphone: il est facile de connecter l'indicateur à la base.
- Le convertisseur A/D se trouve dans la base, ce qui vous permet de gérer facilement les réparations. Il suffit d'envoyer la base ou l'indicateur de remplacement directement au client.

KPS MS ET KPS 2 V2

K851244 - KPS 68 BALANCE MS	68 kg x 0,05 kg / 150 lb x 0,1 lb	GTIN 888960512449
K851245 - KPS 180 BALANCE MS	180 kg x 0,1 kg / 400 lb x 0,1 lb	GTIN 888960512456
K851246 - KPS 30-2 BALANCE POUR COLIS	30 kg x 0,01 kg / 66 lb x 0,02 lb / 1056 oz x 0,5 oz	GTIN 888960512463
K851247 - KPS 60-2 BALANCE POUR COLIS	60 kg x 0,02 kg / 132 lb x 0,05 lb / 2112 oz x 1 oz	GTIN 888960512470
K851248 - KPS 150-2 BALANCE POUR COLIS	150 kg x 0,05 kg / 330 lb x 0,1 lb / 5280 oz x 2 oz	GTIN 888960512487

www.kilotech.com

Vos articles lourds vous présentent-ils? Vos articles plus légers sont-ils négligés?

Nos balances de nouvelle génération sont dotées d'une résolution (graduation) plus élevée pour vous permettre de manipuler des articles plus lourds et plus légers sans sacrifier la précision. Une balance tout-en-un.

Jetez-vous une balance entière lorsqu'une seule pièce doit être remplacée?

Nos nouvelles balances KPS MS et KPS 2 sont maintenant dotées d'indicateurs détachables. Gérez vos réparations de façon efficiente. Remplacez facilement le câble, l'indicateur ou la base. Il n'est pas nécessaire de réexpédier une balance entière. Branchez et utilisez. C'est vraiment aussi simple que cela. Vous économisez temps et argent tout en protégeant l'environnement!


Ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas tout changé.

- Touche UNIT pour basculer rapidement.
- Touche TARE, pour peser facilement le contenu, moins l'emballage.
- Touche HOLD pour vous donner plus de temps pour enregistrer le poids... même après avoir retiré l'article de la balance. Vous savez, comme tous ces colis non emballés, surdimensionnés et non plats que nous aimons tant.
- N'oubliez pas de mettre votre balance à ZERO d'une seule pression rapide, lorsque votre balance décide qu'elle doit être remise à zéro. Nous avons tous besoin d'une petite remise à zéro de temps en temps!



SPÉCIFICATIONS

Numéro d'article	K851244	K851245	K851246	K851247	K851248
Nom de produit	KPS 68 MS V2	KPS 180 MS	KPS 30-2	KPS 60-2	KPS 150-2
Capacité	68 KG / 150 LB	180 KG / 400 LB	30 KG / 66 LB / 1056 OZ	60 KG / 132 LB / 2112 OZ	150 KG / 330 LB / 5280 OZ
Graduation	0,05 KG / 0,1 LB	0,1 KG / 0,1 LB	0,01 KG / 0,02 LB	0,02 KG / 0,05 LB	0,05 KG / 0,1 LB
Modes de pesée	kg / lb (et oz pour le KPS 2)				
Afficheur	1" ACL avec rétroéclairage				
Rétroéclairage	Oui				
Arrêt automatique	Oui				
Alimentation	100 V - 240 V DC 15V AC adaptateur 4-AA batterie				
Batterie	4-AA batterie				
Dimensions chaque / carton cm	37 x 36 x 15,5 cm / 70 x 38,5 x 39 cm		53,5 x 40 x 11 cm / 55 x 51 x 44 cm		
Dimensions chaque / carton pouces	14,57 x 14,17 x 6,10" / 27,56 x 15,16 x 15,35"		21,06 x 15,75 x 4,33" / 21,65 x 20,08 x 17,32"		
Poids chaque kg / lb.	5 kg / 11,02 lb.		5,2 kg / 11,46 lb.		
Poids carton kg / lb.	22,5 kg / 49,60 lb.		23,5 kg / 51,8 lb.		
Poids volumétrique chaque kg / lb.	4,5 kg / 10 lb.		5 kg / 11 lb.		
Poids volumétrique carton kg / lb.	21 kg / 47 lb.		25 kg / 55 lb.		
Grandeur de plateau	315 x 305 x 55 mm / 12,4 x 12 x 2,17 pouces				
Température de service / humidité	5°C à 35° C / 41°F à 95°F 15% - 85% RH				
Fonctions des touches	4 touches ON/OFF (marche/arrêt) TARE (Tara) UNIT (Unité) HOLD (bouton de retenue)				
Mode d'application	Pesée, maintien, tarage				



Kilotech Inc.

2111, 32e avenue, Lachine, QC H8T 3J1

Tél. Canada : 1-800-694-4445 | Montréal : 1-514-420-6020 | États-Unis : 1-877-328-5988

www.kilotech.com

MAR0426021